



PROTECTIVE CLEAR-COAT FOR:

- ✓ Aluminum
- ✓ Fiberglass
- ✓ Stainless
- ✓ Brass
- ✓ Copper
- ✓ Galvanized Steel

DIRECTIONS:

The surfaces to be coated must be clean, dry and free of all contaminants, especially waxes, grease & oils. If not, Clear-coat may not properly adhere to the surfaces. Las superficies que se van a cubrir deben estar limpias, secas y libres de cualquier contaminante, especialmente ceras, grasa y aceites. Si no lo están, el Revestimiento transparente podría no adherirse bien a las superficies.

SURFACE PREPARATION:

AS EASY AS 1-2



CLEAN / LIMPIAR



CLEAR-COAT / APLICAR EL REVESTIMIENTO

Metal: Thoroughly clean the surface with an acid wash. We recommend using Toon-brite™ Aluminum Cleaner or any other acid based metal cleaners. Follow the manufacturer's specifications for cleaning. Once the surface has been properly cleaned, test the surface for adhesion by applying Clear-coat to a small area and observe for 5 minutes. If the coating stays flat and flows out, the surface is adequately clean. If beading occurs re-clean. Once the surface has been cleaned properly, apply Toon-brite™ Clear-coat. We recommend 2 coats or more.

Metal: Limpie bien la superficie con un lavado ácido. Recomendamos usar el Limpiador de aluminio Toon-brite™ o cualquier otro limpiador de metales a base de ácido. Siga las especificaciones de lavado del fabricante. Después de limpiar la superficie de manera apropiada, pruebe la adhesión de la superficie aplicando el Revestimiento transparente en un área pequeña y observándola por 5 minutos. Si la capa se mantiene uniforme y fluye, la superficie estará lo suficientemente limpia. Si la consistencia no es uniforme, vuelva a limpiar. Después de limpiar la superficie de manera apropiada, aplique el Revestimiento transparente Toon-brite™. Recomendamos aplicar 2 capas o más.

AS EASY AS 1-2-3



CLEAN / LIMPIAR



CLEAR-COAT / APLICAR EL REVESTIMIENTO



POLISH & WAX / PULIR Y ENCERAR

Fiberglass: Thoroughly clean the surface of oxidation, wax and polish. Consult your dealer for proper cleaning supplies to suit your surface conditions. For heavy build up, we recommend using Toon-brite™ Fiberglass Cleaner. Not all fiberglass surfaces respond in a like manner when cleaning. Care should be exercised to determine that all cleaning products and processes are compatible with the surface to be cleaned. Multiple coats may be necessary. Once Clear-coated, apply fiberglass polish then wax.

Fibra de vidrio: Limpie bien la superficie para eliminar cualquier óxido, cera o abrillantador. Consulte con su proveedor qué productos de limpieza son apropiados para las condiciones de su superficie. Para acumulaciones fuertes, recomendamos usar Limpiador de fibra de vidrio Toon-brite™. No todas las superficies responden de manera similar cuando se limpian. Es importante asegurarse de que todos los productos y procesos de limpieza sean compatibles con la superficie que se va a limpiar. Podría ser necesario aplicar múltiples capas. Después de aplicar el Revestimiento transparente, aplique abrillantador de fibra de vidrio y encere.

APPLICATION:

Provide adequate ventilation when applying Clear-coat and remove all sources of ignition or spark. APPLY BY HAND: Using a 3" or 4" foam applicator. SPRAYING: We recommend using a HVLP Paint Gun. If needed dilute with acetone. Apply to the surface in long even strokes being careful not to let runs or sags develop. Make sure to overlap each pass. The surface temperature should be above 50° F. Humidity is always a factor; do not apply when humidity is above 85%. For applications requiring multiple coats, the preceding coat should be dry to the touch. Allow at least 8 - 24 hours to cure.

Mantenga una ventilación adecuada cuando aplique el Revestimiento transparente y elimine cualquier fuente de ignición o chispas. PARA APLICAR A MANO: Use un aplicador de espuma de 3 o 4 pulgadas (7,5 o 10 cm). ROCIADO: Recomendamos usar una pistola para pintar de alto volumen y baja presión (HVLP). Diluya con acetona cuando sea necesario. Rocíe sobre la superficie realizando movimientos largos y uniformes, asegurándose de que el producto no chorree ni se deforme. Asegúrese de solapar cada aplicación. La temperatura de la superficie debe ser superior a 50°F. La humedad siempre es un factor; no aplique el producto cuando haya una humedad superior a 85%. Para aplicaciones que requieren múltiples capas, la capa previa debe estar seca al tacto. Permita que el producto cure de 8 a 24 horas.

CLEAN-UP:

Clean-up is with soap & water for hands. It is recommended to wear rubber gloves to keep Clear-coat off hands while applying. Use acetone or lacquer thinner for Clear-coat clean-up. Las manos deben limpiarse jabón y agua. Se recomienda usar guantes de caucho para que el producto no tenga contacto con las manos durante la aplicación. El Revestimiento transparente debe limpiarse con acetona o diluyente de laca.

COVERAGE

One quart will cover Approx: 200 - 300 sq. ft.
Toon-brite™ Clear-coat is also available in:
12oz. Aerosol and 1, 5 & 55 Gallon.

1-800-280-3933
www.toonbrite.com

